

RO

INSTRUCIUNI DE INTRETINERE SI UTILIZARE

Citiți cu atenție și respectați prezentele instrucțiuni!

Este necesar ca utilizatorii să evalueze riscurile de la locul de muncă și să verifice dacă produsul este corespunzător acestora. Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru utilizarea produsului împotriva altor riscuri decât cele menționate și/sau fără respectarea acestor instrucțiuni.

Performante:

Echipamentul de protecție este realizat astfel încât să respecte prevederile din Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului și cerințele esențiale de securitate și sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat, pentru EIP de categoria I, în conformitate cu specificațiile standardului: EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale.

Domenii de utilizare:

Echipament de protecție de concepție simplă pentru protecția corpului împotriva riscurilor minore - acțiuni mecanice cu efecte superficiale, agenți atmosferici care nu sunt nici excepționali și nici extremi - în medii normale, fără atmosferă potențial explozivă, care nu necesită alte echipamente de protecție specifice, de exemplu: construcții, industria lemnului, transporturi, ateliere mecanice, lăcătușerie.

Instrucțiuni de utilizare


Înainte de fiecare utilizare, utilizatorul trebuie să verifice îmbrăcăminte privind deteriorări vizibile; îmbrăcăminte deteriorată nu trebuie folosită! În timpul purtării produsul trebuie să fie închis și ajustat pe corp, pentru a se evita riscul de agățare cu uneltele sau sculele manevrate de către utilizator sau riscul de antrenare de către organe de mașini în mișcare.

Depozitare:

Se depozitează în încăperi uscate, bine aerisite, ferite de umezeală și de razele directe ale soarelui, cu temperaturi cuprinse între 5 și 25 °C.

Marcare: Eticheta este cusută în interiorul îmbrăcăminte poziționată vizibil.

Model etichetă:



Întreținere și curățare: A se respecta strict pictogramele menționate pe eticheta produsului!

LEGENDĂ					
	Spălare la maxim 30 °C		A nu se călca		Uscare prin centrifugare, la temperatură scăzută
	Spălare la maxim 40 °C		Călcare la temperaturi scăzute, maxim 110 °C		Uscare prin centrifugare, la temperatură moderată
	Ciclu de spălare pentru îmbrăcăminte sintetică, la maxim 40 °C		Călcare la temperaturi moderate, maxim 150 °C		A nu se usca prin centrifugare
	Spălare la maxim 60 °C		Călcare la temperaturi ridicate, maxim 200 °C		Nu curățați chimic
	Spălare manuală		A nu se folosi înălbitori		Poate fi curățat cu percloretilenă, hidrocarburi, solvenți R113 și R11
	Spălarea interzisă		Admisă înălbirea pe bază de clor și oxigen		

Declarația de conformitate UE poate fi accesată la: <https://magazin.renania.ro/>



+40 265 264 817