

**INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE SI UTILIZARE
ART. 9175 ICELAND/ 9176 ALASKA**

Descriere: Jacheta reflectorizanta cu maneci si captuseala detasabile, 3 in 1

Cod: 9175 / 9176

Culori: portocaliu fluorescent, galben fluorescent

Standarde:

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016



Clasa 3 – Suprafate de material fluorescent si benzi reflectorizante (3- Clasa cea mai inalta)
Clasa 3:material fluorescent minim 0,80 mp; material reflectorizant minim 0,20 mp

EN 343:2003+A1:2007:



Clasa 3 pentru permeabilitate la apa (clasa 3 cea mai inalta)
Clasa 1 pentru permeabilitate la vapori (clasa 3 cea mai inalta)

Timp de purtare limitat



Acest articol de imbracaminte este in conformitate cu cerințele esențiale de sanatate si siguranta ale Regulamentului (UE) 2016/425 și cu standardele mai sus mentionate.

Declaratia de conformitate UE poate fi accesata la: <https://magazin.renania.ro/>

Limite de utilizare: Jacheta trebuie sa fie purtata incheiata pentru a asigura nivelul de protectie mentionat mai sus.

Recomandari pentru timpul de purtare:

Permeabilitate la vapori	Clasa 1	Clasa 2	Clasa 3
Temperatura mediului de lucru °C			
25°C	max 60 min	max 105 min	max 205 min
20°C	max 70 min	max 250 min
15°C	max 100 min	nelimitata	nelimitata
10°C	max 240 min	nelimitata	nelimitata
5°C	nelimitata	nelimitata	nelimitata

Instructiuni de utilizare:

Jacheta se va spala pe dos, pentru a proteja benzile reflectorizante. In timpul purtarii, jacheta nu trebuie sa fie acoperita de nici un alt obiect sau haina. Inainte de utilizare, verificati daca jacheta este curata si in bune conditii: fara cusaturi deteriorate, fara rupturi sau alte defecte care i-ar putea scadea functionalitatea. Daca benzile reflectorizante sunt deteriorate, vizibilitatea nu va mai fi asigurata. Jacheta poate fi considerata vizibila doar daca este curata si fara modificari neautorizate.

Inlocuiti echipamentul cu unul nou in situatia in care:

- A) este patat sau decolorat
- B) prezinta defecte ce nu pot fi reparate
- C) in oricare alte conditii in care nu mai poate fi asigurata protectia

Depozitare:

Echipamentul trebuie pastrat in incaperi racoroase, uscate si fara praf, ferite de surse de caldura sau de razele directe ale soarelui.

Pictograme intretinere:

Spalare la max. 30°C

A nu se folosi inalbitori

A nu se calca

A nu se curata chimic

A nu se usca in centrifuga



+40 265 264 817

TÂRGU MURES office@renania.ro
BUCURESTI bucuresti@renania.ro
TIMISOARA timisoara@renania.ro
IASI iasi@renania.ro
BRASOV brasov@renania.ro